


TRASFORMATORI

- Il trasformatore è una macchina elettrica statica composta da due circuiti elettrici, mutuamente accoppiati tra loro da un circuito fero-magnetico.
- La presenza di un circuito fero-magnetico (cioè a permeabilità del mezzo non costante) non ci permette di scrivere le equazioni proprie dei circuiti mutuamente accoppiati perché nelle equazioni comparirebbero i coefficienti di auto e mutua induzione che per la variabilità della permeabilità del mezzo non sono definiti.
- La teoria del trasformatore si riporta sopra equazioni più rispondenti alla situazione che si determina per effetto della variabilità della riluttanza del nucleo fero-magnetico e quindi della variabilità anche dei coefficienti di auto e mutua induzione.
- Quiriamo la trattazione per i trasformatori monofasi; le equazioni che si trovano sono poi facilmente estensibili ai trasformatori trifasi e polifasi in genere.
- Un trasformatore monofase è costituito da due avvolgimenti, aventi rispettivamente n_1 e n_2 spire, disposti su un nucleo di lamierini fero-magnetici.



Per maggiore chiarezza, si sono rappresentati i due avvolgimenti sulle colonne opposte del nucleo

-2-

- Supponiamo di alimentare uno dei due avvolgimenti (I_1) con una tensione V_1 in esso circolerà una corrente i_1 .
- Il prodotto $n_1 i_1$ costituisce la f.m.m. che vincendo la riluttanza del circuito ferro-magnetico fa circolare in esso un flusso Φ_1 (flusso totale primario).
- Per la nostra trattazione scindiamo Φ_1 in due flussi componenti:

- Il flusso principale Φ = che è definito come quel flusso che si concatena con entrambi gli avvolgimenti e si svolge nel nucleo

- Il flusso disperso primario Φ_{d1} = flusso che si concatena con le sole spire del primario e si svolge nell'aria

analogamente avremo per il circuito secondario (quando questo è percorso da una corrente)

- Il flusso disperso secondario Φ_{d2} = flusso che si concatena con le sole spire del secondario e si svolge prevalentemente in aria


- I flussi dispersi svolgendosi prevalentemente in aria (messa a permeabilità magnetica costante) saranno legati linearmente alle correnti rispettive che li sostengono, potremo così scrivere:

$$\Phi_{d1} = l_{d1} i_1$$

$$\Phi_{d2} = l_{d2} i_2$$

ove l_{d1} e l_{d2} sono i coefficienti di autoinduzione di dispersione del primario e del secondario rispettivamente.

3- Indichiamo con R_1 e R_2 le resistenze proprie dei due avvolgimenti possiamo così schematizzare il nostro trasformatore:



ove X_{d1} e X_{d2} sono le reattanze di dispersione primarie e secondarie

$$X_{d1} = \omega L_{d1}$$

$$X_{d2} = \omega L_{d2}$$

- Abbiamo detto che il trasformatore è una macchina elettrica costituita da due circuiti elettrici accoppiati tra di loro da un circuito magnetico quindi per descrivere completamente questa macchina basterà scrivere le equazioni dei due circuiti elettrici e l'equazione del circuito magnetico.

Applicando la legge di Ohm ai due circuiti elettrici del trasformatore avremo ai valori istantanei

$$(1) \begin{cases} V_1 + e_1 = R_1 i_1 + L_{d1} \frac{di_1}{dt} \\ e_2 = V_2 + R_2 i_2 + L_{d2} \frac{di_2}{dt} \end{cases} \quad \text{ove } (2) \begin{cases} e_1 = -n_1 \frac{d\varphi}{dt} \\ e_2 = -n_2 \frac{d\varphi}{dt} \end{cases}$$

e_1 ; e_2 f.e.m. nell'avvolgimento I° e II° dalle variazioni del flusso principale φ

La legge di Hopkinson ci permette di scrivere una terza equazione relativa al circuito ferro-magnetico:

(3)

$$\varphi = \frac{N_1 i_1 + N_2 i_2}{R_m}$$

4 - Nella riluttanza figura però la permeabilità del circuito ferromagnetico la quale varia però da istante ad istante al variare del flusso.

- Possiamo però scrivere l'equazione del circuito magnetico in altro modo nelle ipotesi che il flusso φ da vuoto a edrico rimanga costante

- Nel funzionamento a vuoto $i_2 = 0$ e $i_1 = i_{10}$
la legge di Hopkinson ci fornisce

$$(4) \quad \varphi = \frac{N_1 i_{10}}{R_m} \quad \text{dal confronto delle (3) e (4)}$$

si ha:

$$(5) \quad N_1 i_1 + N_2 i_2 = N_1 i_{10}$$

Nel caso di grandezze sinusoidali le equaz. si scrivono in forme simboliche:

$$(6) \quad \begin{cases} \bar{V}_1 = -\bar{E}_1 + R_1 \bar{I}_1 + j X_{d1} \bar{I}_1 \\ \bar{E}_2 = \bar{V}_2 + R_2 \bar{I}_2 + j X_{d2} \bar{I}_2 \\ N_1 \bar{I}_1 + N_2 \bar{I}_2 = N_1 \bar{I}_{10} \end{cases}$$

Dalle (2) si ha:

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{n_1}{n_2} = n$$

(7)

definito dalle norme C.E.I. fornicolo in 253 "rapporto spire"

- Per grandezze sinusoidali ai valori efficaci dalle (2) si ha:

$$\left. \begin{aligned} E_1 &= n_1 \frac{\omega \Phi_M}{\sqrt{2}} = k_s k_k + n_1 \Phi_M \\ E_2 &= n_2 \frac{\omega \Phi_M}{\sqrt{2}} = k_s k_k + n_2 \Phi_M \end{aligned} \right\} (8)$$

5

Funzionamento a vuoto

- Il trasformatore funziona a vuoto quando il circuito secondario è aperto. Potenza utile $= 0$; la potenza erogata dal primario è tutta dissipata. Le equazioni sono:

$$i_2 = 0 \quad (9) \quad \begin{cases} v_1 = -e_1 + R_1 i_{10} + L_{d1} \frac{di_{10}}{dt} \\ v_{20} = e_2 \end{cases}$$

$I_{10} = (3\% \div 0,2\%) I_{1n} \Rightarrow$ le cadute a vuoto sono del tutto trascurabili essendo già piccole per valori di corrente $= a I_{1n}$ possiamo perciò scrivere:

$$(10) \quad \frac{v_1}{v_{20}} = - \frac{e_1}{e_2} = - \frac{n_1}{n_2}$$

è interessante far notare che

v_1 e v_{20} sono grandezze misurabili

$v_1/v_{20} = \text{"rapporto di trasformazione"}$ nome C.E.T. ove V_1, A_1

Nel caso di grandezze sinusoidali si ha:

$$(11) \quad \begin{cases} \bar{V}_1 = -\bar{E}_1 + R_1 \bar{I}_{10} + j X_{d1} \bar{I}_{10} \\ \bar{V}_{20} = \bar{E}_2 \end{cases} \quad \text{di immediate rappresentazione grafica.}$$

— Bilancio energetico —

Moltiplicando la 1^a delle (9) per $i_{10} \Rightarrow$

$$v_1 i_{10} = -e_1 i_{10} + L_{d1} \frac{di_{10}}{dt} i_{10} + R_1 i_{10}^2 \quad (12)$$

ove: $R_1 i_{10}^2 \rightarrow$ perdite nel rame

$L_{d1} \frac{di_{10}}{dt} i_{10} \rightarrow$ potenza reattiva di dispersione a valore medio nullo

$e_1 i_{10} \rightarrow$ non può che rappresentare le perdite nel ferro

quindi i_{10} deve avere una componente i_a in fase con $-e_1$ per dar luogo alla potenza dissipata nel ferro detto $i_{10} = i_a + i_m$

$$v_1 i_{10} = -e_1 i_a + e_1 i_m + l_{11} \frac{di_{10}}{dt} i_{10} + R_1 i_{10}^2 \quad (13)$$

$$P_{fornito} = \underbrace{P_{Fe}}_{0} + \underbrace{P_{r magnet.}}_{0} + P_{r disper.} + P_{cu10} \quad (14)$$

Orta essendo, già per valori nominali di corrente I_{1n} , trascurabili le perdite nel rame per $I_{10} = (3\% \div 0,2\%) I_{1n}$ dette perdite sono del tutto evanescenti; mentre la P_{Fe} dipendendo dai valori dell'induzione ed essendo questa determinato dal valore dello v_1 che è la stessa sia a vuoto che a carico si conclude che a vuoto la potenza assorbita è totalmente dissipata nel ferro $\Rightarrow$ una misura della potenza assorbita a vuoto ci dà le perdite nel ferro del trasformatore.

Riassumendo: la prova a vuoto ci permette con due misure di determinare le perdite nel ferro e il rapporto di trasformazione:

Appendice:

Le perdite specifiche per intensità e correnti parimenti sono espresse:

$$(15) \quad P_{Fe} = \left(K_i f B_M^{1,6} + K_{cp} f^2 S^2 B_M^2 \right) \quad \frac{\text{Watt}}{\text{m}^3}$$

per calcoli pratici le perdite totali in Watt sono date:

$$(16) \quad P_{Fe} = C_p \cdot B_M^2 \cdot \left(\frac{f}{50} \right)^{1,6} \cdot G$$

ove C_p = cifra di perdita in $\frac{\text{W}}{\text{kg}}$

G = peso F_e in Kg.

-X-

Funzionamento a carico

- Chiudendo il circuito secondario su un carico Z_c circolerà una corrente i_2 nel secondario; le equazioni del nostro trasformatore sono le (1):

$$(1) \quad \begin{cases} v_1 + e_1 = R_1 i_1 + l_{d1} \frac{di_1}{dt} \\ e_2 = v_2 + R_2 i_2 + l_{d2} \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

- La corrente che circola nel secondario tende ad opporsi alla causa che la ha generata: la f.e.m. indotta secondaria, cioè le amper-spire secondarie tendono ad annullare il flusso principale che, con le sue variazioni induce la f.e.m. secondaria. Rispetto al funzionamento a vuoto le amper-spire totali agenti nel circuito magnetico del trasformatore tendono a diminuire con l'aumentare del carico e di conseguenza tendono a diminuire il flusso e la f.e.m. primaria allora affinché sia ancora valido la I° equazione delle (1) dovrà necessariamente aumentare la corrente i_1 compensando con l'aumento delle cadute $(R_1 i_1 + l_{d1} \frac{di_1}{dt})$ la diminuzione di e_1 . Se, teoricamente il flusso restasse costante nessun aumento della corrente primaria sarebbe possibile in quanto la somma $v_1 + e_1$ resterebbe costante e lo stesso accadrebbe delle i_1 .

- Una diminuzione di ϕ è quindi necessaria, ma, tenuto conto del ^{piccolo valore della} somma $v_1 + e_1 = v_1 - v_1 \frac{d\phi}{dt}$ basta una piccolissima variazione di flusso per avere un notevole aumento delle corrente i_1 .

- 8 - Questo aumento i_{12} è tale da compensare quasi completamente con le amperepire cui esso dà luogo nel primario le amperepire secondarie, affinché il flusso resti circa costante.
 - Detto i_{12} = aumento della corrente primaria si ha:

$$(17) \quad n_1 i_{12} = - n_2 i_2 \quad \Rightarrow \quad i_{12} = - \frac{n_2}{n_1} i_2$$

$$(18) \quad i_1 = i_{10} + i_{12}$$

la (17) e la (18) insieme forniscono: $n_1 i_1 + n_2 i_2 = n_1 i_{10}$

- Con una certa approssimazione possiamo scrivere:

$$i_1 = i_{12} \quad \text{e} \quad V_2 = V_{20} \quad \text{abbiamo con:}$$

$$(19) \quad \boxed{\frac{i_1}{i_2} = - \frac{n_2}{n_1}} \quad \text{e} \quad \boxed{\frac{V_1}{V_2} = - \frac{n_1}{n_2}} \quad (20)$$

che sono le relazioni fondamentali del trasformatore

Per grandezze sinusoidali le equazioni fondamentali sono:

$$(21) \quad \begin{cases} \bar{V}_1 = -\bar{E}_1 + R_1 \bar{I}_1 + j X_1 \bar{I}_1 \\ \bar{E}_2 = \bar{V}_2 + R_2 \bar{I}_2 + j X_2 \bar{I}_2 \\ n_1 \bar{I}_1 + n_2 \bar{I}_2 = n_1 \bar{I}_{10} \\ \bar{V}_2 = \bar{Z}_c \bar{I}_2 \end{cases}$$

di ovvia interpretazione grafica

- Bilancio energetico -

Moltiplicando la (1) per i_1 si ha:

$$P_1 = V_1 i_1 = -e_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} i_1 + R_1 i_1^2$$

ricordando che: $i_1 = i_{10} - \frac{n_2}{n_1} i_2$ e $i_{10} = i_\mu + i_q$

Si possono scrivere

$$P_1 = -e_1 i_{10} + e_1 \frac{n_2}{n_1} i_2 + l_{d1} \frac{di_1}{dt} i_1 + R_1 i_1^2$$

ove $e_1 \frac{n_2}{n_1} = e_2$ quindi:

$$P_1 = -e_1 i_{10} - e_1 i_a + e_2 i_2 + l_{d1} \frac{di_1}{dt} i_1 + R_1 i_1^2$$

$$P_1 = P_{Fe} + P_{cu1} + P_{12} \quad (22)$$

$$\text{Potenza fornita} = \underbrace{P_{r \text{ mag.}}}_0 + P_{Fe} + P_{12} + \underbrace{P_{r \text{ din.}}}_0 + P_{cu1}$$

ove $P_{12} = e_2 i_2 = \text{potenza trasferita al secondario}$

Moltiplicando per i_2 la II° equat. delle (1) si ha:

$$P_2 = V_2 i_2 = e_2 i_2 - R_2 i_2^2 - l_{d2} \frac{di_2}{dt} i_2$$

$$P_2 = P_{12} - P_{cu2}$$

$$P_{12} = P_2 + P_{cu2} \quad (23)$$

La (22) e la (23) insieme forniscono:

$$P_1 = P_2 + P_{Fe} + P_{cu1} + P_{cu2} = P_2 + P_p$$

La differenza $\Delta V = V_{02} - V_2$ si definisce

"Variazione di tensione" nel passaggio da vuoto a carico (24)

$$\text{Variazione di tensione \% relativa } \Delta V_r = \frac{\Delta V}{V_{02}} = \frac{V_{02} - V_2}{V_{02}}$$

che esprime in percentuale

(25)

$$\Delta V_r \% = 100 \Delta V_r = 100 \frac{V_{20} - V_2}{V_{02}}$$

Funzionamento in cortocircuito

- Chiudendo il secondario in corto-circuito $V_2 = 0$ la B° delle (1) diventa con $i_2 = i_{2c}$

$$(26) \quad e_2 = R_2 i_{2c} + L_{d2} \frac{di_{2c}}{dt}$$

ne segue che affinché la corrente i_{2c} sia contenuta in limiti accettabili dovrà essere diminuito e_2 e con essa il flusso principale ϕ che lo genera, in ultime analisi dipendendo il flusso dalla tensione di alimentazione V_1 se vogliamo contenere i_{2c} dovremmo ridurre in c.e. la tensione di alimentazione.

In particolare chiameremo "Condizione di corto-circuito" quella condizione per cui la tensione di alimentazione primaria assume quel determinato valore in modo che nel secondario chiuso in c.e. circoli la corrente nominale i_2 ; in questa "Condizione di cortocircuito" la (26) diventa

$$(27) \quad e_{2c} = R_2 i_2 + L_{d2} \frac{di_2}{dt}$$

Le e_{2c} è molto piccola rispetto alla e_2 quindi nella "Condizione di corto circuito" sarà molto piccolo il flusso ϕ con il flusso anche l'induzione avrà valori molto piccoli rispetto ai valori del funzionamento normale e dipendendo le perdite nel ferro dal $B^{\circ 6}$ o B^2 saranno evanescenti le P_{Fe} nella "Condizione di funzionamento in cortocircuito" ed evanescente sarà i_{10} e con essa i_{μ} e i_a

possiamo così scrivere con ottima approssimazione

$$i_{10c} \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad N_1 i_{1c} + N_2 i_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{i_{1c}}{i_2} = - \frac{N_2}{N_1}$$

$$\Rightarrow \quad i_{1c} = - \frac{N_2}{N_1} i_2 = i_{12}$$

11

Moltiplicando la (27) per $\frac{n_1}{n_2}$ si ha:

$$e_{2c} \frac{n_1}{n_2} = R_2 \frac{n_1}{n_2} \cdot \frac{n_1}{n_2} i_2 \frac{n_2}{n_1} + l_{d2} \cdot \frac{n_1}{n_2} \cdot \frac{n_1}{n_2} \cdot \frac{d i_2 \cdot \frac{n_2}{n_1}}{dt}$$

$$e_{2c} \frac{n_1}{n_2} = R_2 \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \cdot i_2 \frac{n_2}{n_1} + l_{d2} \cdot \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \cdot \frac{d i_2 \cdot \frac{n_2}{n_1}}{dt}$$

posto (28) $R_2 \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 = R_{12}$ e $l_{d2} \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 = l_{d12}$ (29)

$$e_{1c} = -R_{12} i_{12} - l_{d12} \frac{d i_{12}}{dt} \quad (30) \quad \text{equaz. II.}$$

per il I° avremo:

$$v_{1c} = -e_{1c} + l_{d1} \frac{d i_{1c}}{dt} + R_1 i_{1c} \quad (31)$$

sostituendo nelle (31) l'espressione di e_{1c} delle (30)

$$v_{1c} = + R_{12} i_{12} + l_{d12} \frac{d i_{12}}{dt} + R_1 i_{1c} + l_{d1} \frac{d i_{1c}}{dt}$$

ricordando che $i_{1c} = i_{12}$

$$(32) \quad v_{1c} = (R_1 + R_{12}) i_{12} + (l_{d1} + l_{d12}) \frac{d i_{12}}{dt}$$

$$(33) \quad v_{1c} = R_{1t} i_{12} + l_{d1t} \frac{d i_{12}}{dt}$$

questa equazione ultima ci dice che la tensione di riferimento nelle "condizione di cortocircuito" è data dalle cadute totale di tensione nel trasformatore riferite all'avvolgimento alimentato

Vediamo fin da ora quindi la necessità di semplificare lo studio dei trasformatori riferendoci non a due ma ad un solo circuito elettrico nel quale figurano oltre che i parametri propri (R e l_d) i parametri dell'altro avvolgimento riportati.

Bilancio energetico

Moltiplichiamo la (33) per i_{1c}

$$V_{1c} \cdot i_{1c} = R_{1t} i_{1c}^2 + L_{dt} \frac{di_{1c}}{dt} i_{1c}$$

la quale esprime che la potenza assorbita istantanea è la somma della potenza dissipata sul rame e della potenza reattiva di dispersione

Infatti i_{1c} si può considerare $= i_1$ e nelle condizioni di cortocircuito l'induzione è una piccola percentuale dell'induzione a pieno carico e perciò le perdite nel ferro si possono trascurare come trascurabili è pure la potenza reattiva relativa al circuito magnetico principale

La potenza fornita dal trasformatore nelle condizioni di cortocircuito è totalmente dissipata nel rame degli avvolgimenti ed una piccolissima parte quasi evanescente è dissipata nei laminari del ~~ferro~~ circuito ferro-magnetico.

Possiamo quindi concludere che una minima della potenza dissipata $=$ potenza assorbita nelle condizioni di cortocircuito ci dà la potenza dissipata nel rame.

Nelle condizioni di cortocircuito minimando V_{1c} e I_{1c} si ha

$$\frac{V_{1c}}{I_{1c}} = Z_{cc} = \sqrt{R_{cc}^2 + X_{cc}^2} \quad \text{ed una minima delle}$$

$$\text{potenze assorbite ci dà} \quad \frac{P_{1c}}{I_{1c}^2} = R_{cc} \Rightarrow X_{cc} = \sqrt{Z_{cc}^2 - R_{cc}^2}$$

$$\text{ovvero} \quad R_{cc} = R_1 + R_{12}$$

$$X_{cc} = X_1 + X_{12}$$

